

仕様

型番	761-5	761-40
タイプ	サーモスタティック	
Design Class	ANSI 600	
適用圧力(MPa)	0.028~2.1	
最高使用温度	226°C	
背圧許容度	N.A.	
口径	15, 20, 25A	
接続	ねじ込み、SW フランジ	
ストレーナー	内臓	
取り付け姿勢	水平、垂直	

特徴

ヤーウェイユニボディ式スチームトラップ シリーズ 761 には排出能力の異なった 2 タイプ 761-5, 761-40 があります。 作動は独自の FTE エレメントによるサー

作動は独目の FTE エレメントによるサー モスタティック・タイプ分類されます。

761-5 は飽和温度マイナス3℃のドレンを排出し、761-40 は飽和温度マイナス22℃のドレンを排出します。

それぞれの作動要部は「カプセル」化されており、共通のボディ(ユニボディ)に組込むことができます。

ボディ本体には、炭素鋼・モリブデン鋼を採用、配管の一部として永久使用でき、カプセル(トラップ部)はワンタッチで交換できます。

高背圧に対しても正常に作動し、復水回 収用トラップとしての条件をそなえていま す。



注意

安全上のご注意


- ・最高許容圧力(PMA)は耐圧部が許容する最高圧力で最高使用圧力ではありません。また、最高許容温度は耐圧部が許容する温度で最高使用温度ではありません。
- ・製品を正しく設置し、最高許容圧力、温度など仕様範囲以外での使用は絶対にしないでください。製品の破損、異常作動等により重大な事故を起こす恐れがあります。
- ・最高作動圧力差を超えて使用すると、 排出不能となりますので絶対にさけてく ださい。
- ・出口接続部は人が直接触れられないようにしてください。高温ドレンの排出によって、火傷、ケガなどの危険があります。
- ・製品の分解、取り外しは、製品内部の圧力が大気圧になってから、また表面温度が常温になってから行ってください。製品に圧力、温度が加わっている場合は、流体が吹き出しケガ、火傷をする恐れがあります。
- ・製品の修理には、正規の部品を必ず使用してください。また、製品の改造は絶対にしないでください。
- ・接続ねじ部を締め付けすぎないようにしてください。
- ・凍結の心配がある場合は、プラグから 滞留ドレンを排出してください。 凍結する と製品の破損の恐れがあります。
- ・ウォーターハンマの衝撃が加わらない ようにしてください。

配管

- 1)トラップ前後の配管はトラップ・サイズ と同じか、ひとまわり大きなサイズにし て下さい。
- 2)トラップ2次側の回収管が比較的短い場合は同等でもよいが、長い配管に対しては、ドレンとフラッシュスチームを同時に処理できるように、十分大きなサイズにする必要があります。もし、いくつかのトラップが共通のリターン・ラインに排出する場合は、過度の背圧を防ぐため、十分なサイズの回収管にしなければなりません。
- 3)スチーム・トラップより上部の回収管 ヘドレンを排出する場合は、停止時の 逆流を防ぐために逆止弁を設置して下 さい。(FIG.1 参照)

製品の取り付け

- 1)トラップを取付ける前には配管をブローして、ゴミ・スケール・金属片等を完全に取り除いて下さい。特に新しい配管の場合は充分なブローを実施して下さい。
- 2)トラップヘドレンが自然に流入しや すいように、できるだけ低い位置に取 付けて下さい。トラップ前に立ち上り がないように注意して下さい。
- 3)トラップは水平配管でも垂直(上から下)配管でも作動します。このとき、ボディ上に表示された矢印が流れの方向と一致するようにして下さい。
- 4) 凍結が起こりやすいところでは、トラップ内に復水が滞留しないよう垂直配管にするか、水平配管の場合はボンネットが横向きになるように取り付けて下さい。また、トラップはできるだけドレンの取出し口に近づけて取付けて下さい。




スチーム・トラップ 取扱説明書 シリーズ761

作動点検

- 1)トラップの寿命を長く保ち最良の作動条件を得るためには、ストレーナー・スクリーンを適切に掃除することをお薦めします。
- 2)次の方法により正しいトラップの作動 を点検して下さい。
- (a)作動状態をみるために、トラップ後のテスト・バルブを開放し作動を確認して下さい。
- (b)出口側圧力計を見て圧力が異常に 上昇していないか確認してください。
- 3)作動状況で不具合が生じた場合は、「8.故障原因と対策」にしたがってメンテナンスを行って下さい。
- 4) 少なくとも年1回以上の定期点検を行なって下さい。
- 5) 定検のために予備部品を用意しておいて下さい。
- スクリーン、スクリーンキャップガスケット 各1個。

構造



部品 番号	部品名称	材質
1	ボディ	A105
2	シートカ゛スケット	ノンアスへ、スト
3	ネームプレート	ステンレス鋼
4	FTE エレメント	ステンレス鋼
5	ボンネット	ステンレス鋼
6	スクリーン	ステンレス鋼
7	キャップカブスケット	モネル
15	ストレーナーキャップ゜	ステンレス鋼

分解•点検

分解

1)トラップのボンネットを反時計回りに回 してください。ボンネットに組み込まれた 作動部品の全てが取り外せます。トラッ プの全ての作動部品はカプセル化されボ ンネットに組み込まれています。

2)取り出したFTEエレメントは布で表面を きれいに拭きとります。もし、これでも付 着物がとれない場合は、錆落し用の溶剤 を使用し、きれいに拭きとって下さい。



トラップ本体の表面は高温の為、触れると火傷をします。十分冷えてから革手のけて作業して下さい。をつけて作業して下さい。また、ボンネットを分解するときは、蒸素すのでトラップ別してか抜けるのををでしたがなけるのをできない。



ボンネットの分解はトラップが 十分冷えてから実施して下さい。また、ネジ部に焼き付き を起こすことがあります。

組立

1) ボンネットとシートのシール面がきれいで、ごみが付着していないことを確認して下さい。もし、シール面に汚れや、損傷がある場合、ボンネットとシート部とのシールが不可能になります。

- 2)ガスケットがボンネットに取り付けられ ていることを確認してください。
- 3) ボンネットのネジ部にごく少量のモリコ ートを塗布し所定のトルクで締めこんで 下さい。
- 4)スクリーンキャップ及びボディの当たり 面を掃除し、新しいガスケットをスクリー ンキャップの肩に取り付けます。
- 5)スクリーンをスクリーンキャップ内の窪 みにはめ込み本体に所定のトルクで締 め込んでください。

Size	ボンネット (mm, N•m)		スクリーン・キャップ [°] (mm, N•m)	
	HEX	トルク値	HEX	トルク値
15A	38	88~102	27	129~149
20A,,25A			30	156~176

トラブルシューティング

トラップが正常に作動しない場合は、次の表で処置します。

- (1)カプセル交換、本体交換
- (2)バルブ、シートの清掃
- (3バイパスの閉弁、修理
- (4)トラップの選定,サイズの見直し
- (5)ストレーナーの清掃
- (6)1次側、2次側バルブの開弁、修理
- (7)本体矢印の向きに取り付ける

作動状況	原因	対策
	FTE の損傷	(1) (4)
	バルブシートの摩耗	(1)
生蒸気が 漏れる	バルブの詰まり	(1) (2) (5)
	背圧が高い	(4)
	仕様を超えていてド レンが連続的に出 る	(4)

復水が	温度調節弁が絞ら れていて蒸気圧が 不十分	(4)
たまる	1次側の調節弁又 はストップバルブが閉 まっている	(6)
	ストレーナーの目詰 まり	(5)
	2次側のストップバルブ 又はチェッキバルブが 閉まっている	(6)
	トラップが逆に取り 付けられている	(7)
	背圧が高い	(4)

保証

1)保証期間

製品発送後1年間

2)保証範囲

上記保証期間内に当社の責任により 故障を生じた場合は、その製品の交 換あるいは修理を行います。

- 3)下記の場合は、保証期間でもその責任を負いません。
 - ①正しい取り付け、取り扱い以外によ る故障、およびユーザーの責任によ る故障
 - ②ゴミ、スケール、カーボン、鉄くづ等 による故障
- _ ③水質異常による本体内部腐食の故 暗
 - ④ユーザーの分解、点検による故障
- ⑤天災などの不可抗力による故障
- ⑥製品破損等で現品の廃棄による詳細が不明な場合
 - ⑦その他当社の製造責任に帰さない 原因(ウォーターハンマー等)による 事故、又は故障

4)免責事項

本取扱説明書の記載事項が遵守されないことにより発生した不適合については、 弊社の責任は免除されます

日本フイツシヤ株式会社

651-2241神戸市西区室谷1-5-1 Tel (078)990-2015 Fax (078)992-4571